

貯水槽清掃報告書

平成23年4月11日

川越シティハイツ 管理組合 御中

日本ハウズイング株式会社
所 沢 支 店
TEL 04-2929-6390
FAX 04-2928-6350



検		印	



先般、実施致しました貯水槽清掃が別紙写真の通り
完了致しましたのでご報告申し上げます。

建物の名称	川越シティハイツ
工 事 名	貯水槽清掃
工事完了日	平成23年3月24日

清掃作業報告書

貯水槽清掃作業を下記の通り施行致しましたので御報告申し上げます。


ビル名		川越シティハイツ						
所在地		埼玉県川越市野田1297-1						
清掃期日		平成 23年 3月 24日(木曜日) 天候 晴						
作業者名		責任者名		有資格者 第64932号 宮重 光				
				吉野 満・関 康				
断水時間		予定 : 時 ~ : 時 (: ~ :)						
作業工程		(9:00)(10:00)(11:30)(12:30)(13:00)(14:30)(15:30)						
作業	現場着後準備	受 水 槽			高 架 水 槽			作業整備 掃 社
		排 水	清掃・消毒	水 張	排 水	清掃・消毒	水 張	
残留塩素測定		清掃前		清掃後	清掃前		清掃後	
		受 水 槽			高 架 水 槽			
容 量		60.0 (52.8)(40.8) m ³			6.0 (5.1) m ³			() m ³
槽 数		2 槽			2 槽			槽 製
構 造		F R P 製			F R P 製			槽 製
場 所		屋 外 地 上			屋 上			
検 査 状 況	異 物	㊟ 無	赤錆 清掃により撤去	㊟ 無	赤錆 清掃により撤去	有 無		
	定 水 位 弁	㊟ 否	異常なし	良 否		良 否		
	ボ ー ル タ ッ プ	㊟ 否	異常なし	良 否		良 否		
	逆 止 弁	㊟ 否	異常なし	良 否		良 否		
	ス リ ー ス 弁	㊟ 否	異常なし	㊟ 否	異常なし	良 否		
	フ ー ト 弁	良 否		良 否		良 否		
	満 減 水 装 置	㊟ 否	異常なし	㊟ 否	異常なし	良 否		
	防 虫 網	㊟ 無	異常なし	㊟ 無	異常なし	有 無		
	亀 裂 ・ 漏 水	有 ㊟	異常なし	有 ㊟	異常なし	有 無		
	配 管	㊟ 否	異常なし	㊟ 否	異常なし	良 否		
マンホール蓋	㊟ 否	清掃・消毒	㊟ 否	清掃・消毒	良 否			
施 錠	㊟ 否	異常なし	㊟ 否	異常なし	良 否			

槽内消毒	薬 劑 名		富士ラックス(次亜塩素酸ソーダ溶液)			
	濃度8%溶液×稀釈800倍最終濃度100PPm噴霧					
			1 回 目	2 回 目	3 回 目	
	放置時間	受 水 槽	30 分間	30 分間	分間	
		高架水槽	30 分間	30 分間		
	測 定 器		柴田科学製・色度・濁度・残留塩素計			
	水質試験	測定場所		受 水 槽	高 架 水 槽	給 水 末 端
		試験項目				
		清掃前	遊離残留塩素	0.6 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ
			色 度	2 度	2 度	2 度
濁 度			2 度	2 度	2 度	
臭 味			異常なし	異常なし	異常なし	
清掃後		遊離残留塩素	1.0 mg/ℓ	0.8 mg/ℓ	0.7 mg/ℓ	
		色 度	1 度	1 度	1 度	
		濁 度	1 度	1 度	1 度	
		臭 味	異常なし	異常なし	異常なし	
飲 料 適 否		適 合	適 合	適 合		
塗 装	塗 料 剤					
	設置場所				項 目	
	乾燥時間	: ~ :			時間	
	設置場所	水 中		台 数	2 台	
	メーカー名	荏原製作所		型 式	No.1 65BMSP253.7A No.2 50BMSP253.7	
	口 径	No.1 65.0 No.2	φ	段 数	2 段	
	揚 程	No.1 40.0 No.2 51.0	m	揚 水 量	No.1 0.208~0.7 No.2 0.104~0.4 m ³ /min	
	出 力	No.1 3.7 No.2	kw	電流値	圧力値 絶縁抵抗	
				電 流 値	15.0 A 15.0 A A	
	受 水 槽	メーカー	ブリヂストン		圧 力 値	0.35 MPa 0.35 MPa MPa
高架水槽	メーカー	ブリヂストン		絶縁抵抗	50.0 MΩ 100 MΩ MΩ	
備 考						

川越シティハイツ

受水槽見取図

単位 mm



深 さ 2500 mm


水 深 2200 mm

槽容量 60.0 m³

槽水量 52.8 m³

高架水槽見取図

単位 mm



深 さ 2000 mm

水 深 1700 mm

槽容量 6.0 m³

槽水量 5.1 m³

水質検査結果書

管 理 No. C1132920-001 1/1 -1
試料受付日 平成 23年 3月 25日
結果報告日 平成 23年 3月 30日

川越シティハイツ 様

水道法第20条登録水質検査機関第240号
建築物飲料水水質検査業東京都56水第23号
計量証明登録事業所登録第557号(濃度)



株式会社日本分析

東京都板橋区小豆沢2-26-14
TEL 03-5914-4431 FAX 03-5914-4432
URL <http://www.n-bunseki.co.jp>



責任者 水質検査者 外山 幸



依頼者			
採取日	平成 23年 3月 24日	時刻	15:10
天候	前日 - 当日 -	温度	気温 - 水温 -
受付方法	引取		
採取者			
試料名	水道水	検査目的	水道法水質基準適否・理化学試験
採取場所	1階 管理室キッチン		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/ml	0	1ml中集落数100以下
大腸菌		不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	10mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	23.3	200mg/L以下
有機物<全有機炭素(TOC)の量>	mg/L	1.4	3mg/L以下
pH値	-	7.4	5.8以上8.6以下
味		異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5度以下
濁度	度	0.5 未満	2度以下
		以下余白	

判定 上記検査項目については、水道法水質基準に適合します

検査方法 平成15年7月22日厚生労働省告示第261号

備考
・検査結果中「未満」の表示は定量限界未満を示す
・基準値は「水質基準に関する省令」(平成15年5月厚生労働省令第101号)
・試料受付が引取、持込及び郵送の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申し出により記入しました



高架水槽外観



受水槽外観



No. 1 受水槽清掃 (前)



No. 1 受水槽清掃 (後)



No. 1 受水槽清掃 (前)



No.1 受水槽清掃 (後)



No.1 受水槽清掃 (前)



No.1 受水槽清掃 (後)



No. 2 受水槽清掃 (前)



No. 2 受水槽清掃 (後)



No. 2 受水槽清掃 (前)



No. 2 受水槽清掃 (後)



No. 2 受水槽清掃 (前)




No. 2 受水槽清掃 (後)




清掃消毒中




作業中の服装




No. 1 高架水槽清掃 (前)



No. 1 高架水槽清掃 (後)



No. 1 高架水槽清掃 (前)



No. 1 高架水槽清掃 (後)




No. 2 高架水槽清掃 (前)



No. 2 高架水槽清掃 (後)



No. 2 高架水槽清掃 (前)



No. 2 高架水槽清掃 (後)



制御盤（閉）



制御盤（開）



受水槽外観清掃（前）




受水槽外観清掃（後）




受水槽外観清掃（前）




受水槽外観清掃（後）



高架水槽外観清掃 (前)




高架水槽外観清掃 (後)



高架水槽外観清掃 (前)

高架水槽外観清掃（後）



腸内細菌検査結果表

日章テック株式会社

所属名	氏名	決定年月日	細菌検査結果		
			赤痢菌	サルモネラ菌 <small>(明チフス・パラチフスを含む)</small>	病原性大腸菌 O -157
	二宮 重光	平成23年3月2日	陰性	陰性	陰性
	吉野 満	平成23年3月2日	陰性	陰性	陰性
	関 康	平成23年3月2日	陰性	陰性	陰性

検体数 3件

検査実施機関

財団法人埼玉県健康づくり推進センター
〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保519番地
TEL 048-859-5161

